



УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела
по Партизанскому городскому округу
Г.Н.Бабенко
2014 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №9»
- 1.2. Адрес объекта с.Авангард, у.Вишневая 8
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, основное двухэтажное помещение 705,8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 5956 кв м.
- 1.4. Год постройки здания: основного 1972.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014год,
капитального-

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. наименование организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад№9» Партизанского городского округа, МБДОУ «ЦРР-детский сад№9» ПГО
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692874,Российская Федерация, Приморский край, Партизанский городской округ, с.Авангард, улица Вишневая, 8.
- 1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная
- 1.10. Территория принадлежности (федеральная региональная, муниципальная)
муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации Партизанского городского округа
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты город Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 28 тел (факс) 8 (42363) 6-21-38 электронный адрес : gorono@partizansk.org

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей по дошкольным образовательным программам

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 55 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

1. Автобус №101- остановка «Авангард»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м,

3.2.2 время движения (пешком) 5-8мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

1, 3. перекресток нерегулируемый.

2. перекресток регулируемый, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть,

1. – подъем по дороге

2,3.- спуск и подъем по дороге

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

1.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

1.4 Составные доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (У, Г), ДЧ-И (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У, Г), ДЧ-И (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У, Г), ДЧ-И (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г), ДЧ-И (О, С), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У), ДЧ-И (К,О,С) в связи с тем, что отсутствуют поручни, пандус, нет кнопки вызова персонала, на лестнице отсутствуют противоскользящие покрытие, на пути движения отсутствует схема расположения кабинетов, в туалетных комнатах маленьких размеров в ней отсутствуют поручни, крючки для костылей, нет информации для слабовидящих, отсутствует кнопка вызова сотрудников.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт и капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016 год

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов и частично для инвалидов колясочников

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (О,Г,С,У), ДЧ-И(К)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.Согласование на комиссии

4.4.2.Согласование работ с надзорными органами не требуется

4.4.3.техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется

4.4.4.согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется

4.4.5.согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. другое

Заклучение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) НС ИМССМ

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата - Администрации Приморского края, департамента труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.

5. **Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25 » июня 20 14 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «25 » июня 2014 г.
2. Решения Комиссии _____ - _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «25» июня 2014 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка-детский сад №9» ПГО,

с. Авангард, ул. Вишневая 8

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я	Содержани е	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Ровная асфальтирован ная дорожка	К,О,С	Ремонт незначитель ных углублений	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути	К,О,С	Нанесение тактильных средств	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-		-	К,О	Определит ь на парковке зону для парковки выделить места для инвалидов	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Беспрепятстве нное и удобное передвижение МГН по участку к зданию, информацион ная поддержка на всех путях	К,О,С		ТР, КР

					движения МГН, организация мест отдыха на участке			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (Г,У), ДУ-И(К,О,С)		1,2	Текущий ремонт и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению перед входом на территорию требуется ремонт деревянного тротуара на прилегающей территории для обеспечения доступа ко всем входам в здание необходимо нанесение контрастных полос вдоль направления движения к входу в здание, оборудование мест отдыха. Для оборудования стоянки требуется дополнительное архитектурно - техническое решение и согласование с администрацией Г

Фото №1: Вход на территорию



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ от «25» июня 2014 г.

I Результаты обследования:
2. Входа в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка-детский сад №9» ПГО,
с.Авангард, ул.Вишневая 8

наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-		-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-		Не выявлены	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	3	Отсутствуют горизонтальные поручни	все	Оборудов ать поручни	ТР
2.5	Тамбур	есть	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне				Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли, Требования к двери: контрольные устройства – легкоуправляемые легко доступные с обоих сторон.	все		

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ от «25» июня 2014 г.

I Результаты обследования:
2. Входа в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка-детский сад №9» ПГО,
с.Авангард, ул.Вишневая 8

наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-		-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-		Не выявлены	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	3	Отсутствуют горизонтальные поручни	все	Оборудов ать поручни	ТР
2.5	Тамбур	есть	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне				Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли, Требования к двери: контрольные устройства – легкоуправляемые легко доступные с обоих сторон.	все		

					Тамбур- покрытие пола:- твердое, не допускающее скольжения при намокании, дренажные и водосборные решетки			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (У,Г) ДЧ-И (К,О,С)	-	3	Капитальный, текущий ремонт

Комментарий к заключению: необходимо оборудовать горизонтальные поручни на входной двери, а также установить кнопку вызова сотрудников для инвалидов колясочников

Фото №2: Входа (входов) в здание



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№1 от «25» июня 2014 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка-детский сад №9» ПГО,
с.Авангард, ул.Вишневая 8
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	4	Отсутствие информации о размещении кабинетов, пути движения, отсутствуют места отдыха	все	Разместить информацию, оборудовать места отдыха	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	-	-	-	К	-	ТР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				На каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места, должны быть	О.К		

					оборудованы зоны отдыха			
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (У,Г) ДЧ-И(К,О,С)	-	6	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: разместить информацию о размещении кабинетов, пути движения

Фото №3: Пути (путей) движения внутри здания



Приложение 4. I
К Акту обследования ОСИ
К паспорту доступности ОСИ
№1 от «25» июня 2014 г,

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка-детский сад №9» ПГО,

с.Авангард, ул.Вишневая 8

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-		Отсутствуют информирующие обозначения	все	Установить информирующие обозначения	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-				
4.3	Прилавоочная форма обслуживания	-	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне				Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все		Текущий ремонт

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Кабинетная форма обслуживания	ДУ	-		Текущий ремонт
-------------------------------	----	---	--	----------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Фото №4: Кабинетная форма обслуживания



Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «25» июня 2014 г

Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ от «25» июня 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

Приложение №5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№1 от «25» июня 2014г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка-детский сад №9» ПГО,

с.Авангард, ул.Вишневая 8

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	туалетная комната маленьких размеров, отсутствуют поручни, крючки для костылей, нет информации для слабовидящих, отсутствует кнопка вызова сотрудников. Отсутствует универсальная кабина	К.О.С.	Оборудование туалетной комнаты, установка тактильного или светового табло	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина должна быть оборудована не менее: ширина – 1,65м. глубина – 1,8м. ширина двери – 0,9м.,	О,С,К		

				крючки для одежды, костылей, откидные опорные поручни, штанги			
--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДП-И(У,Г), ДЧ-И(О,С), ВНД (К)	-	6	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания

Фото № 5: Санитарно-гигиенические помещения



				крючки для одежды, костылей, откидные опорные поручни, штанги			
--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДП-И(У,Г), ДЧ-И(О,С), ВНД (К)	-	6	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания

Фото № 5: Санитарно-гигиенические помещения



Приложение 6
К Акту обследования ОСИ
К паспорту доступности ОСИ
№1от «25» мая 2014 г.

Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка-детский сад №9» ПГО,

с.Авангард, ул.Вишневая 8

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержани е	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствует схема и указатели расположения кабинетов, указатели движения по коридорам, световые средства информации, отсутствует обозначения на дверях кабинетов по пути движения.	К.О.Г.С.У.	Предусмотре ть схему расположени я кабинетов, указатели движения, световые средства информации,	Т.Р.
6.2	Акустические средства	да	=	=	Не выявлено	=	=	=
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства и поручни в местах движения по коридорам	С.О.	Разместить тактильные средства и поручни в местах движения по коридорам	Т.Р.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения д.б. комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием движения	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И(К,О,С,Г,У)	-	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при проведении мероприятий по обеспечению системой средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, а так же при условии: оборудования пандуса на первом этаже; оборудования туалетной комнаты объект будет доступен всем категориям инвалидов