



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела

по Партизанскому городскому округу

Г.Н.Бабенко

2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №7» Партизанского городского округа
- 1.2. Адрес объекта: с.Углекаменск ул.Советская д.46-а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 687,7 кв.м
 - часть здания - ;этажей (или на - этаже) - кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6300 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 год, капитального 2018 год
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №7» Партизанского городского округа
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): с.Углекаменск ул.Советская д.46-а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации Партизанского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Партизанск, ул.50 лет ВЛКСМ д.28 ,тел(факс) 8 (42363) 6-21-38,электронный адрес: gorono@partizansk.org

2. Характеристика деятельности организации на объекте

3. (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) образование

2.2 Виды оказываемых услуг бесплатное дошкольное образование детей

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 120 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

1. автобус № 101 – остановка Углекаменск,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 1.5 – 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) нет,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____) нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (У, Г), ДЧ-И (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У, Г), ДЧ-И (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г), ДЧ-И (О, С), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
доступно частично избирательно, в связи с тем, что отсутствуют поручни, пандус, нет кнопки вызова персонала, на лестнице отсутствуют противоскользящие покрытие, на пути движения отсутствует схема расположения кабинетов, туалетные комнаты маленьких размеров и в них отсутствуют поручни, крючки для костылей. Нет информации для слабовидящих, отсутствует кнопка вызова сотрудников.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт и капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018 год

в рамках исполнения Программа развития детского сада
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов и частично для инвалидов колясочников.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № 1 от «27» сентября 20 16 г.

2. Акта обследования объекта: № 1 от «27» сентября 2016 г.

1. Решения Комиссии _____ - _____ от «_____» _____ 20____ г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела

по Партизанскому городскому округу

Г.Н.Бабенко

2014 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 2

«27» сентября 2016 г.

г. Партизанск Приморский край

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №7» Партизанского городского округа

1.2. Адрес объекта: с.Углекаменск ул.Советская д.46-а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 687,7 кв.м

- часть здания - ;этажей (или на - этаже) - кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6300 кв.м

1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 год, капитального 2018 год

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №7» Партизанского городского округа

1.7. Юридический адрес - организации (учреждения) с.Углекаменск ул.Советская д.46-а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

1. автобус № 101 – остановка Углекаменск,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 1.5 – 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)
нет,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*
(описать _____) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет (_____): нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (К, О, С)		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (К, О, С)		3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (К, О, С)		5,6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О, С), ВНД (К)		7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,С,Г,У)		8
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: условно доступно, в связи с тем, что отсутствуют поручни, пандус, нет кнопки вызова персонала, на лестнице отсутствуют противоскользящие покрытие, на пути движения отсутствует схема расположения кабинетов, туалетные комнаты маленьких размеров и в них отсутствуют поручни, крючки для костылей. Нет информации для слабовидящих, отсутствует кнопка вызова сотрудников.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт и капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018 год

в рамках исполнения - Программа развития детского сада

(указывается наименование документа:

программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов и частично для инвалидов колясочников

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.Согласование на комиссии не требуется

4.4.2.Согласование работ с надзорными органами: не требуется

4.4.3.Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется

4.4.4.согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется

4.4.5.согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. другое

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*) не имеем

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Администрации Приморского края, департамента труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Вход на территорию объекта | на 1-3л. |
| 2. Территория прилегающая к объекту | на 1-3 л. |
| 3. Входа (входов) в здание | на 4-6 л. |
| 4. Путей движения в здании | на 7-9 л. |
| 5. Зона целевого назначения объекта | на 10-13 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 14-15 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 16-18 л. |

Результаты фотофиксации на объекте 8 на л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ - на - л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Руководитель

рабочей группы

заведующий МБДОУ «Детский сад №7» Е.В. Алдонова

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Члены рабочей группы

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №7» С.Ю.Симонова

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Завхоз МБДОУ «Детский сад №7» Ю.С.Пугач

(должность, Ф.И.О.)

подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 _____
от «27 сентября 2016 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №7» ПГО,
село Углекаменск, ул. Советская, д. 46-а
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Неровный асфальтовое покрытие	К,О,С	Ремонт асфальтового покрытия	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути	К,О,С	Нанесение тактильных средств	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-		-	К, О	Определить зону для парковки выделить места для инвалидов	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию, информационная поддержка на всех путях движения МГН, организация	К,О,С		ТР, КР

				мест отдыха на участке			
--	--	--	--	---------------------------	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (Г,У), ДУ-И(К,О,С)		1,2	Текущий ремонт и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: перед входом на территорию требуется ремонт и укладка асфальтового покрытия на прилегающей территории для обеспечения доступа ко всем входам в здание необходимо нанесение контрастных полос вдоль направления движения к входу в здание, оборудование мест отдыха.

Для оборудования стоянки требуется дополнительное архитектурно - техническое решение и согласование с администрацией ПГО.

Фото №1: Вход на территорию



Фото №2: Пути движения на территории



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№2 _____
от «27» сентября 2016 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №7» ПГО
село Углекаменск, ул. Советская, д. 46-а
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-		-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-		Не выявлены	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	3	Отсутствуют горизонтальные поручни	все	Оборудовать поручни	ТР
2.5	Тамбур	есть	-	4				
	ОБЩИЕ требования к зоне				Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли. Требования к двери: контрольные устройства – легкоуправляемые, легкодоступные ,с обеих сторон. Тамбур- покрытие пола:- твердое, не допускающее скольжения при намокании, дренажные и	все		

					водосборные решетки			
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)	-	3	Капитальный, текущий ремонт

Комментарий к заключению: необходимо оборудовать пандус и горизонтальные поручни на входной двери, а также установить кнопку вызова сотрудников для инвалидов колясочников.

Фото №3: Входа (входов) в здание





Фото №4: Тамбур



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 2 _____
от «27» сентября 2016 г.


I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №7» ПГО
село Углекаменск, ул. Советская, д. 46-а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	6	Отсутствие информации о размещении кабинетов, пути движения, отсутствуют места отдыха	все	Разместить информацию, оборудовать места отдыха	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	5	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствует пандус	К	Установка пандуса	ТР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
	Общие требования к зоне				На каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах- колясках) на 2 - 3 места, должны быть оборудованы зоны отдыха	О,К		

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Фото № 5: Лестница (внутри здания)



II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И(К,О,С)	-	4	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: разместить информацию о месте нахождения кабинетов кабинетов, обозначить пути движения , установить пандус.

Фото №6: Пути (путей) движения внутри здания



Приложение 4. (I)
 К Акту обследования ОСИ
 К паспорту доступности ОСИ
 №2 _____
 от «27» сентября 2016 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №7» ПГО

село Углекаменск, ул.Советская,д. 46-а

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-		все		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне				Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все		Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Нет	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Приложение 4. (II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 2 _____
от «27» сентября 2016 г.

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2
от «27» сентября 2016 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

Приложение №5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№2 _____
от «27» сентября 2016г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №7» ПГО
село Углекаменск, ул. Советская, д. 46-а
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	7	туалетная комната маленьких размеров, отсутствуют поручни, крючки для костылей, нет информации для слабовидящих, отсутствует кнопка вызова сотрудников. Отсутствует универсальная кабина	К.О.С.	Оборудование туалетной комнаты, установка тактильного или светового табло	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина должна быть оборудована не менее: ширина – 1,65м. глубина – 1,8м. ширина двери – 0,9м., крючки для одежды, костылей, откидные опорные	О,С,К		

				поручни, штанги			
--	--	--	--	-----------------	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДП-И(Г,У),ДЧ-И(О,С), ВНД (К)	-	6	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания

Фото № 7: Санитарно-гигиенические помещения



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№2 _____
«27» сентября 2016 г.

Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида №7» ПГО

село Углекаменск, ул. Советская, д.46-а

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержани е	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	8	Отсутствует схема и указатели расположения кабинетов, указатели движения по коридорам, световые средства информации,	К.О.Г.С.У	Предусмотре ть схему расположени я кабинетов, указатели движения, световые средства информации,	Т.Р.
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует система сигнализации об опасности, размещаемая в помещениях предназначенных для инвалидов всех категорий	все	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства и поручни в местах движения по коридорам	С.О.	Разместить тактильные средства и поручни в местах движения по коридорам	Т.Р.
	Общие требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения д.б. комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с	все		

					указанием движения			
--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К,О,С,Г,У)	-	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при проведении мероприятий по обеспечению системой средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, а так же при условии оборудования пандуса на первом этаже и оборудования туалетной комнаты, объект будет доступен всем категориям инвалидов.

Фото №8 Цветной стикер «Выход»



Цветной стикер «Вход»



Цветной стикер «Туалет»



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2СП-10-5
от «27» сентября 2016 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида №7» ПГО,

село Казанка, ул. Владивостокская, д.12

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Неровное асфальтовое покрытие	К,О,С	Ремонт асфальтового покрытия	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути	К,О,С	Нанесение тактильных средств	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-		-	К, О	Определить зону для парковки выделить места для инвалидов	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию, информационная поддержка на всех путях движения МГН, организация мест отдыха	К,О,С		ТР, КР

					на участке			
--	--	--	--	--	------------	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (Г,У), ДУ-И(К,О,С)		1,2	Текущий ремонт и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: перед входом на территорию требуется ремонт и укладка асфальтового покрытия на прилегающей территории для обеспечения доступа ко всем входам в здание необходимо нанесение контрастных полос вдоль направления движения к входу в здание, оборудование мест отдыха.

Для оборудования стоянки требуется дополнительное архитектурно - техническое решение и согласование с администрацией ПГО.

Фото №1: Вход на территорию



Фото №2: Пути движения на территории



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2СП-10-5
от «27» сентября 2016 г.

1. Результаты обследования:

2. Входа в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №7» ПГО
село Казанка, ул. Владивостокская, д. 12
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-		-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-		Не выявлены	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	3	Отсутствуют горизонтальные поручни	все	Оборудовать поручни	ТР
2.5	Тамбур	есть	-	4				
	ОБЩИЕ требования к зоне				Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли. Требования к двери: контрольные устройства – легкоуправляемые, легкодоступные ,с обеих сторон.	все		

				Тамбур- покрытие пола:- твердое, не допускающее скольжения при намокании, дренажные и водосборные решетки			
--	--	--	--	---	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)	-	3	Капитальный, текущий ремонт

Комментарий к заключению: необходимо оборудовать пандус и горизонтальные поручни на входной двери, а также установить кнопку вызова сотрудников для инвалидов колясочников.

Фото №3: Входа (входов) в здание



Фото №4: Тамбур



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 2СП-10-5
от «27» сентября 2016 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №7» ПГО
село Казанка, ул. Владивостокская, д. 12
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	5	Отсутствие информации о размещении кабинетов, пути движения, отсутствуют места отдыха	все	Разместить информацию, оборудовать места отдыха	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствует пандус	К	Установка пандуса	ТР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
	Общие требования к зоне				На каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах- колясках) на 2 - 3 места, должны быть оборудованы	О,К		

					зоны отдыха			
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И(К,О,С)	-	5	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: разместить информацию о месте нахождения кабинетов кабинетов, обозначить пути движения , установить пандус.

Фото №5: Пути (путей) движения внутри здания



Приложение 4. (I)
 К Акту обследования ОСИ
 К паспорту доступности ОСИ
 № 2СП-10-5
 от «27» сентября 2016 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №7» ПГО

село Казанка, ул.Владивостокская, д. 12

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-		все		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне				Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все		Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Нет	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4. (II)

К Акту обследования ОСИ

К паспорту доступности ОСИ

№ 1 от «17» октября 2014 г.

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2СП-10-5
от «27» сентября 2016 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

Приложение №5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2СП-10-5
от «27» сентября 2016 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида №7» ПГО

село Казанка, ул. Владивостокская, д. 12

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	6	туалетная комната маленьких размеров, отсутствуют поручни, крючки для костылей, нет информации для слабовидящих, отсутствует кнопка вызова сотрудников. Отсутствует универсальная кабина	К.О.С.	Оборудование туалетной комнаты, установка тактильного или светового табло	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина должна быть оборудована не менее: ширина – 1,65м. глубина – 1,8м. ширина двери – 0,9м., крючки для одежды,	О,С,К		

				костылей, откидные опорные поручни, штанги			
--	--	--	--	---	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДП-И(Г,У),ДЧ- И(О,С), ВНД (К)	-	6	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Фото № 6: Санитарно-гигиенические помещения



Приложение 6
К Акту обследования ОСИ
К паспорту доступности ОСИ
№ 2СП-10-5
от «27» сентября 2016 г.

Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №7» ПГО
село Казанка, ул. Владивостокская, д.12
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствует схема и указатели расположения кабинетов, указатели движения по коридорам, световые средства информации, отсутствует обозначения на дверях кабинетов по пути движения.	К.О.Г.С.У.	Предусмотреть схему расположения кабинетов, указатели движения, световые средства информации,	Т.Р.
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует система сигнализации об опасности, размещаемая в помещениях предназначенных для инвалидов всех категорий	все	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства и поручни в местах движения по коридорам	С.О.	Разместить тактильные средства и поручни в местах движения по коридорам	Т.Р.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения д.б. комплексными и предусматривать визуальную, звуковую	все		

					и тактильную информацию с указанием движения			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К,О,С,Г,У)	-	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при проведении мероприятий по обеспечению системой средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, а так же при условии оборудования пандуса на первом этаже и оборудования туалетной комнаты, объект будет доступен всем категориям инвалидов.